

АКТ

№ 100 « 20 » октября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Васильев В.И.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилёв Д. В., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 6 по улице Изумрудная с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69.

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37, 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____ Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



(число, месяц, год)

АКТ

№ 101 « 220» октября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Гавриленко С.С.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилёв Д. В., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 26 по улице Коминтерна с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48.

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13х13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте

указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37, 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____


Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



АКТ

№ 102 « 21 » октября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Галкина В.У

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилёв Д. В., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 28 по улице Коминтерна установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей с целью типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30.

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.


Дымоходы квартир №№ _____ Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



(число, месяц, год)

АКТ

№ 103 « 21 » октября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Васильева 8.4

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилёв Д. В., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 34 по улице 1-ая Напрудная с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36.

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____ Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



№ 104 « 22 » октября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Ташкина В.Ф

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилёв Д. В., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 15 по Янтарному проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок

ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37, 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____ Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный
Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



АКТ

№ 105 « 22 » октября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Васильев 8.4

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилёв Д. В., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 27 по Янтарному проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72.

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37, 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____ Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



АКТ

№ 106 « 23 » октября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Савкина 8.0

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилёв Д. В., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 29 по Янтарному проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80.

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок

ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир

№№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37, 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72, 73,74,75,76,77,78,79,80 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



АКТ

№107 « 23 » октября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района»

Зависимо 8.4

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты:

Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 14 по улице Минусинская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа ВПГ-18, КГИ-56, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, 56,57,58,59,60.

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет Д-150мм.

4. Каналы выполнены из а/ц труб от чердачного перекрытия в кирпичной кладке.

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60.

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный
Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

(число, месяц, год)

инженер по газу _____



№ 86 « 18 » сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Савкина С.Ф.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 21 по Анадырскому проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80.

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64, 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.



Дымоходы квартир №№ _____ Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



(число, месяц, год)

АКТ

№ 86 « 18 » сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Шакина 8.4

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 21 по Анадырскому проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80.

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет **13x13 кв. см.**

4. Каналы выполнены из **красного обожженного кирпича .**

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют **38 см.**

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № **во внутр.** расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки **хорошая.** Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: **плотные**

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64, 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.


Дымоходы квартир №№ _____ Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



№ 87 « 18 » сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района»

Кузнецов С.В.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 25 корп.1 по Анадырскому проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80.

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64, 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____


Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

_____ Ответственный

_____ Трубочист

_____ Акт зарегистрирован № _____

_____ инженер по газу



№ 88 « 19 » сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района»

Закрине 8.4

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 25 корп.2 по Анадырскому проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, 56,57,58,59,60.

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир

№№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37, 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

_____ Ответственный

_____ Трубочист

_____ Акт зарегистрирован № _____



инженер по газу _____

АКТ

№ 89 « 19 » сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Валериев В.И.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 43 по Анадырскому проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, 56,57,58,59,60,61,62,63,64.

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37, 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.



Дымоходы квартир №№ _____ Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный _____

Трубочист _____

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



№ 90 « 20 » сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Завкина В.У

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 2/12 по улице Изумрудная с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80.

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64, 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____


Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



№ 91 « 20 » сентября 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района»

Галкина 8-4

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 38 по улице Изумрудная с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24.

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок

ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу

Галкина 8-4
С.В. Кузнецов

(число, месяц, год)



АКТ

№ 92 « 21 » сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района»

Васильева В.Ф.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 21 корп.2 по улице Коминтерна с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32.
2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № _____
3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: _____
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____
16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу

Васильева В.Ф.
Кузнецов С.В.
Шпилев Д.В.
Шпилев Н.В.
Итого: _____
(число, месяц, год)



АКТ

№ 93 « 21 » сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района»

Иванов И.И.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 32/5 по улице Коминтерна с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50.

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____


Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

_____ Ответственный

_____ Трубочист

_____ Акт зарегистрирован № _____

_____ инженер по газу





АКТ

№ 94 « 21 » сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Закрепено 8.10

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 38 корп.1 по улице Л. Бабушкина с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1.Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42.

2.Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3.Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4.Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5.Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6.Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения,указать: _____

7.Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8.Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9.Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10.Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11.Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12.Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13.Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14.Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15.Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:


Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный _____
Трубочист _____
Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



АКТ

№ 95 « 22 » сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Закиено 87

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 1/8 по Янтарному проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89.

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____


Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



АКТ

№ 96 « 22 » сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Викторова В.У.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 25 корп.1 по Янтарному проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, 56,57,58,59,60.

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____


Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



АКТ

№ 97 « 25 » сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района»

Савкина В.С.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 25 корп.2 по Янтарному проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60.

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____


Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

_____ Ответственный

_____ Трубочист

_____ Акт зарегистрирован № _____

_____ инженер по газу



АКТ

№ 98 « 25 » сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Гавриленко В.В.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 31 по Янтарному проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80.

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____



Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

_____ Ответственный

_____ Трубочист

_____ Акт зарегистрирован № _____

_____ инженер по газу



№ 99 « 25 » сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района»

Савкина С.В.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 12 по улице Минусинская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80.

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет Д-150мм.

4. Каналы выполнены из а/ц труб от чердачного перекрытия в кирпичной кладке.

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80. отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____


Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

_____ Ответственный

_____ Трубочист

_____ Акт зарегистрирован № _____

_____ инженер по газу



АКТ

№ 76 « 14 » августа 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Васильева С.В.
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,
Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 12 по улице Изумрудная с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66.

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37, 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный
Трубочист
Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



АКТ

№ 76 « 14 » августа 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Заскеева В.В.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 12 по улице Изумрудная с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66.

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление».

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37, 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____ Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу



АКТ

№ 77 « 14 » августа 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Васкина 8.4
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,
Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 22 по улице Изумрудная с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный
Трубочист
Акт зарегистрирован № _____
инженер по газу _____



АКТ

№ 78 « 15 » августа 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Савкина 8.4
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,
Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 63 корп.1 по улице Изумрудная с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № _____
3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: _____
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____
16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.
Дымоходы квартир №№ _____
Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный
Трубочист
Акт зарегистрирован № _____
инженер по газу



АКТ

№ 79 « 15 » августа 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района»

Васильева 8-4

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 10 по улице Менжинского с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54, 55,56,57,58,59,60.

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13х13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60. отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



АКТ

№ 80 « 16 » августа 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Заскина В.Ч
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,
Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.
Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 8 по улице Осташковская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32.
2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____
3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: _____ нет
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____ нет
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ
11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____ нет
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____ нет
16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32.

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



№ 81 « 16 » августа 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района»

Васильева В.Ф.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 10 по улице **Осташковская** с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.**Проверкой установлено:**1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № нет Если имеются нарушения, указать: _____10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. нет16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



АКТ

№ 82 « 17 » августа 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района»

Васильева В.Ф.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 5 корп.2 по улице Стартовая с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



АКТ

№ 83 « 17 » августа 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Васильева С.В.
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,
Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 8 корп.1 по улице Таймырская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

- 1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24
- 2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № _____
- 3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
- 4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .
- 5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
- 6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: _____
- 7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____
- 8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
- 9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____
- 10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
- 11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.
- 12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
- 13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____
- 14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____
- 15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____
- 16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____ Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный _____
Трубочист _____
Акт зарегистрирован № _____
инженер по газу _____



АКТ

№ 84 « 18 » августа 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района»

Савкина 8.4

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 8 корп.2 по улице Таймырская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



№ 85 « 18 » августа 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Завьялова В.И.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 10 по улице Минусинская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа ВПГ-18, КГИ-56, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, 56,57,58,59,60.

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет Д-150мм.

4. Каналы выполнены из а/ц труб от чердачного перекрытия в кирпичной кладке.

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60.

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



АКТ

№ 35 « 15 » апреля 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Галкина В.И

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилёв Д. В., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 6 по улице Изумрудная с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69.

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир

№№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37, 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



(число, месяц, год)

АКТ

№ 36 « 14 » апреля 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Ташкина В.И

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилёв Д. В., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 26 по улице Коминтерна с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1.Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48.

2.Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3.Сечение канала составляет 13х13 кв. см.

4.Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5.Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6.Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения,указать: _____

7.Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8.Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9.Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10.Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11.Дымоходы квартир № **во внутр.** расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12.Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13.Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14.Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15.Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37, 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____ Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



(число, месяц, год)

АКТ

№ 37 « 14 » апреля 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Ташкенов С.И.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилёв Д. В., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 28 по улице Коминтерна установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей с целью типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30.

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок

ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____ Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



АКТ

№ 38 « 14 » апреля 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Зайкина В.И

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилёв Д. В., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 34 по улице 1-ая Напрудная с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36.

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____ Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



(число, месяц, год)

№ 39 « 15 » апреля 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Ташкина В.Ч

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилёв Д. В., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме **№ 15 по Янтарному проезду** с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56
2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____
3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: _____
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____
16. Плотность всех дымоходов проверена **ЗАДЫМЛЕНИЕМ.** Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____ Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный
Трубочист
Акт зарегистрирован № _____
инженер по газу _____



АКТ

№ 40 « 15 » апреля 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Ташкина В.И

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилёв Д. В., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 27 по Янтарному проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72.

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир

№№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37, 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



(число, месяц, год)

АКТ

№ 41 « 15 » апреля 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Ташкина 8.4

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилёв Д. В., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 29 по Янтарному проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80.

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37, 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72, 73,74,75,76,77,78,79,80 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____ Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



(число, месяц, год)

АКТ

№ 42 « 17 » апреля 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района»

Ташкина В.И.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилёв Д. В., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 3 корп.2 по улице Шушенская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа ВПГ-18, КГИ-56, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1.Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, 56,57,58,59,60,61,62,63,64.

2.Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3.Сечение канала составляет Д-150мм.

4.Каналы выполнены из а/ц труб от чердачного перекрытия в кирпичной кладке.

5.Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6.Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения,указать: _____

7.Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8.Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9.Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10.Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11.Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12.Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13.Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14.Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15.Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16.Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64.

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

(число, месяц, год)

инженер по газу _____



АКТ

№ 34 « 29 » марта 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Галкина В.И.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 8 по улице Магаданская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67.

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет Д-150мм.

4. Каналы выполнены из а/ц труб от чердачного перекрытия в кирпичной кладке.

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64, 65,66,67. отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



АКТ

№ 33 « 28 » марта 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Галкина В.И.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 31 по Янтарному проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80.

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64, 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____ Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



(число, месяц, год)

№ 32 « 28 » марта 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Галкина В.И.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 25 корп.2 по Янтарному проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60.

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



(число, месяц, год)

№ 31 « 28 » марта 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Галкина В.И.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 25 корп.1 по Янтарному проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60.

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № **во внутр.** расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.


Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____



(число, месяц, год)

инженер по газу _____

№ 30 « 28 » марта 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Галкина В.И.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 1/8 по Янтарному проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89.

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



(число, месяц, год)

АКТ

№ 29 « 29 » марта 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Галкина В.И.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 38 корп.1 по улице Л. Бабушкина с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электрлюкс.

Проверкой установлено:

- 1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42.
- 2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____
- 3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
- 4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .
- 5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
- 6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: _____
- 7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____
- 8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
- 9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____
- 10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ
- 11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.
- 12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
- 13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____
- 14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____
- 15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____
- 16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____ Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



АКТ

№ 28 « 29 » марта 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Галкина В.И.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 32/5 по улице Коминтерна с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50.

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



№ 27 « 28 » марта 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Галкина В.И.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 21 корп.2 по улице Коминтерна с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32.

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____ Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



(число, месяц, год)

АКТ

№ 26 « 27 » марта 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Галкина В.И.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 38 по улице Изумрудная с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24.

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____


Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



№ 25 « 28 » марта 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Галкина В.И.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 2/12 по улице Изумрудная с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80.

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64, 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____ Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

_____ Ответственный

_____ Трубочист

_____ Акт зарегистрирован № _____



(число, месяц, год)

инженер по газу _____

АКТ

№ 24 « 27 » марта 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Галкина В.И.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 43 по Анадырскому проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электрлюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, 56,57,58,59,60,61,62,63,64.

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир

№№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37, 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



(число, месяц, год)

АКТ

№ 23 « 27 » марта 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Галкина В.И.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 25 корп.2 по Анадырскому проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, 56,57,58,59,60.

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир

№№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37, 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



№ 22 « 27 » марта 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Галкина В.И.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 25 корп.1 по Анадырскому проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80.

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____



(число, месяц, год)

инженер по газу _____

АКТ

№ 21 « 27 » марта 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Галкина В.И.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 21 по Анадырскому проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80.

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



АКТ

№ 19 « 18 » февраля 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Ташкина В.И

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме **№ 36 по улице Коминтерна** с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа ВПГ-18, КГИ-56, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, 56,57,58,59,60.

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет Д-150мм.

4. Каналы выполнены из а/ц труб от чердачного перекрытия в кирпичной кладке.

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № во внутрь. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60.

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

(число, месяц, год)

инженер по газу _____



АКТ

№ 18 « 11 » февраля 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Шакинко В.И

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 8 корп.2 по улице Таймырская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



АКТ

№ 17 « 11 » февраля 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Таймырская 8.4

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 8 корп.1 по улице Таймырская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____ Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



АКТ

№ 16 « 11 » февраля 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Ташкина В.О
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,
Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 5 корп.2 по улице Стартовая с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35
2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № _____
3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: _____
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ
11. Дымоходы квартир № во внутрь. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____
16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



АКТ

№ 15 « 17 » февраля 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Гаврилова И.И.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 10 по улице Осташковская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № нет Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. нет

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



АКТ

№ 14 « 18 » февраля 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района»

Тамбиев В.Ч

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 8 по улице Осташковская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32.

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: нет

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: нет

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. нет

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. нет

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32.

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



АКТ

№ 13 « 18 » февраля 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Кузнецов В.Ч

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 10 по улице Менжинского с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60.

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60.

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



(число, месяц, год) _____

АКТ

№ 12 « 17 » февраля 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Валкина В.И

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 63 корп.1 по улице Изумрудная с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

- 1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
- 2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № _____
- 3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
- 4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .
- 5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
- 6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: _____
- 7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____
- 8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
- 9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____
- 10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
- 11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.
- 12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
- 13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____
- 14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____
- 15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____
- 16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



АКТ

№ 11 « 17 » февраля 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района»

Ташкина И.О

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 22 по улице Изумрудная с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу



АКТ

№ 10 « 17 » февраля 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Васильева В.Ч

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 12 по улице Изумрудная с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66.

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир

№№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37, 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



АКТ

№ 20 « 18 » февраля 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Гавриленко В.Ч

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 40 по улице Коминтерна с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа ВПГ-18, КГИ-56, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48.
2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № _____
3. Сечение канала составляет Д-150мм.
4. Каналы выполнены из а/ц труб от чердачного перекрытия в кирпичной кладке.
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: _____
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ
11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____
16. Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48.

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



(число, месяц, год)

АКТ

№ 01 « 25 » января 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Ташкина И.И

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилёв Д. В., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 6 по улице Изумрудная с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69.

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37, 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____ Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



(число, месяц, год)

№ 02 « 30 » января 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района»

Ташкина С.И.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилёв Д. В., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 26 по улице Коминтерна с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электрлокс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48.

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир

№№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



АКТ

№ 03 « 30 » января 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района»

Ташкина С.Ч

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилёв Д. В., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 28 по улице Коминтерна установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей с целью типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30.

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____ Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



АКТ

№ 04 « 30 » января 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Васкина В.Ч

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилёв Д. В., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 34 по улице 1-ая Напрудная с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18; Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36.

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____ Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



АКТ

№ 05 « 25 » января 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Ташкина И.Ч

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилёв Д. В., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 15 по Янтарному проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56
2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № _____
3. Сечение канала составляет 13х13 кв. см.
4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: _____
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ
11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____
16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37, 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____ Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



АКТ

№ 06 « 25 » января 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района»

Валентино И.С.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилёв Д. В., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 27 по Янтарному проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72.

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир

№№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



АКТ

№ 07 « 25 » января 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района»

Савкина С.М.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилёв Д. В., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 29 по Янтарному проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электрлокс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80.

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир

№№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



АКТ

№ 08 « 25 » января 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Валентина В.Ч

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 7 по ул. Шушенская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа ВПГ-18, КГИ-56, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54.

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет Д-150мм.

4. Каналы выполнены из а/ц труб от чердачного перекрытия в кирпичной кладке.

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54.

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

_____ Ответственный

_____ Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

(число, месяц, год)

_____ инженер по газу



АКТ

№ 09 « 25 » января 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Сажкина И.Ч

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 9 по ул. Шушенская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа ВПГ-18, КГИ-56, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, 56,57,58,59,60.

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет Д-150мм.

4. Каналы выполнены из а/ц труб от чердачного перекрытия в кирпичной кладке.

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60.

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

(число, месяц, год)

инженер по газу _____



№ 129 « 12 » декабря 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Кузнецов С.В.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 21 по Анадырскому проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80.

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



(число, месяц, год)

№ 130 « 12 » декабря 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Ташкеева С.И.
 Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,
 Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 25 корп.1 по Анадьрскому проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80.

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64, 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____ Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

 Ответственный
 Трубочист
 Акт зарегистрирован № _____
 инженер по газу



(число, месяц, год)

АКТ

№ 131 « 12 » декабря 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Гавриленко В.Ф

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 25 корп.2 по Анадырскому проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, 56,57,58,59,60.

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37, 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____ Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный Трубочист Акт зарегистрирован № _____ инженер по газу _____



(число, месяц, год)

АКТ

№ 132 « 12 » декабря 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района»

Васильева В.Ф.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 43 по Анадырскому проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, 56,57,58,59,60,61,62,63,64.

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № **во внутр.** расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37, 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



№ 133 « 21 » декабря 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Таскина В.У
 Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,
 Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.
 Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 2/12 по улице Изумрудная с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80.
2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № _____
3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: _____
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____
16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64, 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____ Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный
 Трубочист
 Акт зарегистрирован № _____
 инженер по газу



АКТ

№ 134 « 13 » декабря 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Васильева 8-6
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,
Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.
Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 38 по улице Изумрудная с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24.

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____
Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



АКТ

№ 135 « 13 » декабря 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района»

Ташкенов В.У

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 21 корп.2 по улице Коминтерна с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

- 1.Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32.
- 2.Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____
- 3.Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
- 4.Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .
- 5.Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
- 6.Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения,указать: _____
- 7.Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____
- 8.Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
- 9.Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____
- 10.Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ
- 11.Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.
- 12.Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
- 13.Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____
- 14.Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____
- 15.Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____
16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



№ 136 « 13 » декабря 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» _____

Васильев А.Ф.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 32/5 по улице Коминтерна с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50.
2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____
3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: _____
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ
11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждается в ремонте указать №№ квартир) _____
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____
16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



№ 137 « 21 » декабря 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района»

Ташкенов В.Ф.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 38 корп.1 по улице Л. Бабушкина с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42.

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу



(число, месяц, год)

№ 138 « 16 » декабря 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района»

Гайкина С.Ф.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 1/8 по Янтарному проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89.

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



№ 139 « 16 » декабря 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района»

Савченко С.У.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 25 корп.1 по Янтарному проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60.

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



№ 140 « 16 » декабря 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Кузнецов С.В.
 Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,
 Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 25 корп.2 по Янтарному проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60.

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



(число, месяц, год)

№ 141 « 16 » декабря 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Кузнецов С.В.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 31 по Янтарному проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80.

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



АКТ

№ _____ « _____ » _____ 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Иванченко 8.4
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,
Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 27 по Анадырскому проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80.

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет Д-150мм.

4. Каналы выполнены из а/ц труб от чердачного перекрытия в кирпичной кладке.

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № **во внутрь.** расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64, 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80. отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный
Трубочист
Акт зарегистрирован № _____
инженер по газу _____



АКТ

№ 142 « 12 » декабря 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Кузнецов С.В.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 27 по Анадырскому проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80.

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет Д-150мм.

4. Каналы выполнены из а/ц труб от чердачного перекрытия в кирпичной кладке.

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64, 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80. отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



АКТ

№ 118 « 21 » ноября 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района»

Ващенко В.У

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 12 по улице Изумрудная с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66.

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____ Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу



АКТ

№ 119 « 21 » ноября 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района»

Гайденко В.В.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 22 по улице Изумрудная с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок

ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____


Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



АКТ

№ 120 « 21 » ноября 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района»

Всего 8.4

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 63 корп.1 по улице Изумрудная с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

- 1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
- 2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № _____
- 3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
- 4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .
- 5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
- 6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: _____
- 7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____
- 8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
- 9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____
- 10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
- 11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.
- 12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
- 13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____
- 14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____
- 15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____
- 16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный
Трубочист
Акт зарегистрирован № _____
инженер по газу



АКТ

№ 121 « 21 » ноября 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Иванова В.Ф.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 10 по улице Менжинского с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54, 55,56,57,58,59,60.

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60.

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



АКТ

№ 122 « 21 » ноября 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района»

Ташкина 8.4

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 8 по улице Осташковская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32.

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: нет

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: нет

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. нет

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир)

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. нет

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32.

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____ Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



АКТ

№ 123 « 21 » ноября 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района»

Васильев 8.4

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 10 по улице Осташковская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № нет Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. нет

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____



(число, месяц, год)

инженер по газу _____

АКТ

№ 124 « 30 » ноября 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Васильев В.Ф.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 5 корп.2 по улице Стартовая с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



АКТ

№ 125 « 30 » ноября 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Васильева 8.4

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 8 корп.1 по улице Таймырская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1.Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24

2.Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3.Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4.Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5.Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6.Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения,указать: _____

7.Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8.Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9.Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10.Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ

11.Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12.Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13.Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14.Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15.Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____



АКТ

№ 126 « 30 » ноября 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Гайтеев В.У

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 8 корп.2 по улице Таймырская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____ Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу



АКТ

№ 127 « 30 » ноября 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Васильева В.И.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 39/1 по Анадырскому проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа ВПГ-18, КГИ-56, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80.

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет Д-150мм.

4. Каналы выполнены из а/ц труб от чердачного перекрытия в кирпичной кладке.

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64, 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80.

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

(число, месяц, год)

инженер по газу _____



АКТ

№ 128 « 30 » ноября 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» Ташкина В.И.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 39/2 по Анадырскому проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа ВПГ-18, КГИ-56, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, 56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68.

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 59 и 69 в один дымоход

3. Сечение канала составляет Д-150мм.

4. Каналы выполнены из а/ц труб от чердачного перекрытия в кирпичной кладке.

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64, 65,66,67,68,69.

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

(число, месяц, год)

инженер по газу _____

